

Les travaux de rétablissement de la continuité écologique

CARACTERISTIQUES

- **Date** → Automne 2014




Ouvrage avant et après travaux

- **Objectifs** → Maintenir la continuité écologique des cours d'eau
- **Actions réalisées** → Démontage des superstructures de l'ouvrage.
- **Travaux complémentaires** → Etude de suppression des endiguements en cours
- **Financement** → Agence de l'eau Artois-Picardie (50%), Conseil Régional du Nord - Pas-de-Calais (30%), SmageAa (20%)
- **Maître d'Oeuvre** → SmageAa
- **Entreprise** → SmageAa - J.Delattre Terrassement (62)
- **Evaluation écologique** → Pas de donnée actuellement
- **Suivi de l'ouvrage** → Sans objet

Fiche N° **RCE-11-Moulin de Ouve (Zunequin)**

OUVE-WIRQUIN




- **Ouvrage** → Moulin de Ouve (Zunequin) – ROE34052
- **Commune** → Ouve WIRQUIN (62)
- **Cours d'eau** → Aa
- **Modification règlement d'eau** → AP --/--/2014
- **Classement L-214-17** → Liste 1
- **Coût des travaux** → 2 030 € TTC
- **Linéaire maintenu accessible** → 1200 m

DOCUMENTATION

SmageAactualités N° 3 (2008) – Objectif 2015 , SmageAactualités N° 5 (2009) – 116 barrages en question ,

Notice d'évaluation de l'impact hydraulique des petits aménagements (2011-V2R Ingénierie & Environnement) , Plan de gestion de l'Aa et de ses affluents 2007-2016 (2006)

 Documents téléchargeables sur smageaa.fr