

Les travaux de rétablissement de la continuité écologique

CARACTERISTIQUES

- **Date** → Eté 2016



Ouvrage avant et après travaux


- **Objectifs** → Maintenir la continuité écologique des cours d'eau
- **Actions réalisées** → Démontage des superstructures des ouvrages et reconstitution du lit de la rivière.
- **Financement** → Agence de l'eau Artois-Picardie (77%), Conseil Départemental du Pas-de-Calais (23%)
- **Maître d'Oeuvre** → EEC-SEGI (76-78)
- **Délégation maîtrise d'ouvrage** → SmageAa
- **Entreprise** → SETHY (78)
- **Evaluation écologique** → Pas de donnée actuellement
- **Suivi de l'ouvrage** → Sans objet

DOCUMENTATION

SmageAactualités N° 3 (2008) – Objectif 2015 , SmageAactualités N° 5 (2009) – 116 barrages en question ,
 Notice d'évaluation de l'impact hydraulique des petits aménagements (2011-V2R Ingénierie & Environnement) , Plan de gestion de l'Aa et de ses affluents 2007-2016 (2006)
 Documents téléchargeables sur smageaa.fr

Fiche N° **RCE-12- Vannages de la SICAL**

LUMBRES



- **Ouvrage** → Vannages de la SICAL- ROE33976 et 33977
- **Commune** → LUMBRES (62)
- **Cours d'eau** → Aa
- **Modification règlement d'eau** → APC 17/06/2016
- **Classement L-214-17** → Liste 1
- **Coût des travaux** → 120 918 € TTC
- **Linéaire rendu accessible** → 5 200 m