

# LE REPERTOIRE DES REPERES DE CRUE

Fiche N° **AFF-01-1891**


**AFFRINGUES**

## CARACTERISTIQUES

- **Date de la crue** → 23-24 janvier 1891



- **Matérialisation** → plaque métallique
- **Date de la crue de référence** → 23-24 janvier 1891
- **Hauteur au sol** →
- **Cote d'eau indiquée** →
- **Fiabilité** → bonne
- **Source d'information** → repère existant
- **Etat physique** → bon état
- **Autres repères recensés** → non



- **Commune** → Affringues (62)
- **Cours d'eau** → Le Bléquin
- **Rive** → Droite
- **Rue** → Route de Bayenghem
- **Emplacement** → sur le muret, en amont du pont
- **Coordonnées GPS** (WGS84)
  - Latitude : 50.690032
  - Longitude : 2.076388

## DOCUMENTATION