Avec la participation financière de :

LE REPERTOIRE **DES REPERES DE CRUE**

Notice de lecture

Date de l'inondation

Limite représentant le niveau atteint par l'inondation

Nom du cours d'eau

La démarche du SmageAa

L'inventaire

Un inventaire des repères de crue a été réalisé durant l'été 2009 (à cette date, 49 repères ont été recensés sur l'Aa rivière et ses affluents).

Le choix des repères à matérialiser

Le choix des repères à implanter s'est fait en accord avec les maires concernés, par le biais de convention.

Les critères suivants ont été retenus :

- la fiabilité du repère (photo, repère existant)
- la fréquentation du site
- la visibilité du repère
- la propriété du bâtiment (de préférence communal)

La pose des repères de crues

L'implantation de chaque repère a été validée après leur nivellement par la société INGEO.

L'entreprise DYNAOPT a fourni les repères, qui ont été matérialisés par l'équipe rivière du SmageAa.

En 2011, 17 repères de crues ont été implantés entre Bourthes et Saint-Omer, complétant les quelques repères déjà existants.

Les repères de crue en questions

Qu'est ce qu'un repère de crue?

Les repères de crue sont des marques qui matérialisent les crues historiques d'un cours d'eau. Témoins des grandes crues passées, ils permettent de **faire vivre la mémoire des inondations** que le temps et les traumatismes peuvent parfois effacer.

A quoi servent-ils?

La mobilité des personnes vient perturber la transmission orale des événements passés, entraînant une perte de la mémoire locale. Les habitants les plus récents ignorent le risque ou ont une réelle difficulté à imaginer ce que représente l'inondation et son étendue d'eau. Cela a pour conséquence une augmentation de la vulnérabilité des populations et des activités.

De plus, une mauvaise connaissance du phénomène inondation conduit souvent soit, à minimiser le risque en oubliant les événements passés, soit à mystifier une crue ancienne qui a laissé des souvenirs terribles car aucune donnée, source ou référence n'a permis de la relativiser.

Les repères de crues contribuent donc à l'information préventive de la population. Ils permettent de développer une **culture du risque** face aux inondations en fournissant une information fiable et facile à comprendre pour tous.

Le cadre réglementaire

Article L635-3 du Code de l'Environnement (inséré par la loi « risques » du 30 juillet 2003) :

« Dans les zones exposées au risque d'inondations, le maire, avec l'assistance des services de l'Etat compétents, procède à l'inventaire des repères de crue existant sur le territoire communal et établit les repères correspondant aux crues historiques, aux nouvelles crues exceptionnelles ou aux submersions marines. La commune ou le groupement des collectivités territoriales compétent matérialisent, entretiennent et protègent ces repères. »

Décret du 14 mars 2005 relatif à l'établissement des repères de crue :

« Les zones exposées au risque d'inondation doivent comporter un nombre de repères de crue qui tient compte de la configuration des lieux, de la fréquence et de l'ampleur des inondations et de l'importance de la population fréquentant la zone. »

Arrêté du 16 mars 2006 relatif au modèle des repères de crue : chartre graphique

Mise à jour le 12/05/2011

Avec la participation financière de :

LE REPERTOIRE **DES REPERES DE CRUE**

SOMMAIRE – Classement par ordre alphabétique

- **Affringues :** Diapositive 13
- **Arques :** Diapositives 26 et 27
- **Blendecques :** Diapositives 19 à 25
- **Bourthes :** Diapositive 1
- **Esquerdes :** Diapositives 14 et 15
- **Fauquembergues :** Diapositives 4 à 7
- **Hallines :** Diapositive 16
- **Merck-St-Liévin :** Diapositives 9 à 11
- **Nielles-lès-Bléquin :** Diapositive 31
- **Ouve-Wirquin :** Diapositive 12
- **Rumilly :** Diapositive 3
- **Saint-Martin d'Hardinghem :** Diapositive 8
- **Saint-Omer :** Diapositives 28 à 30
- **Salperwick :** Diapositive 32
- **Wicquinghem :** Diapositive 2
- **Wizernes :** Diapositive 17 et 18

Mise à jour le 26/10/2017

LE REPERTOIRE **DES REPERES DE CRUE**

Fiche N° **BOUR-01-2002** BOURTHES

CARACTERISTIQUES

- **Date de la crue** → 28 février 2002

- **Matérialisation** → macaron officiel
- **Date de la crue de référence** → 28 février 2002
- **Hauteur au sol** → 0.52 m
- **Cote d'eau indiquée** → 121.68 m NGF
- **Fiabilité** → bonne
- **Source d'information** → laisse de crue dans l'habitation
- **Etat physique** → bon état
- **Autres repères recensés** → non





- **Commune** → Bourthes (62)
- **Cours d'eau** → Aa
- **Rive** → droite
- **Rue** → rue de l'Aa (n° 17)
- **Emplacement** → sur la façade de l'habitation
- **Coordonnées GPS** (WGS84)
  - → Latitude : 50.606306
  - → Longitude : 1.934407

DOCUMENTATION

Mise à jour le 12/05/2011

LE REPERTOIRE **DES REPERES DE CRUE**

Fiche N° **WICQ-01-2002** WICQUINGHEM

CARACTERISTIQUES

- **Date de la crue** → 28 février 2002

- **Matérialisation** → macaron officiel
- **Date de la crue de référence** → 28 février 2002
- **Hauteur au sol** → 0.23 m
- **Cote d'eau indiquée** → 108.28 m NGF
- **Fiabilité** → bonne
- **Source d'information** → photo pendant l'inondation
- **Etat physique** → bon état
- **Autres repères recensés** → non



- **Commune** → Wicquinghem (62)
- **Cours d'eau** → Aa
- **Rive** → droite
- **Rue** → rue du Catelet
- **Emplacement** → au niveau de l'intersection entre la rue du Catelet et la rue du moulin, à gauche de la chapelle
- **Coordonnées GPS** (WGS84)
  - → Latitude : 50.576083
  - → Longitude : 1.962465

DOCUMENTATION

Mise à jour le 12/05/2011

LE REPERTOIRE **DES REPERES DE CRUE**

Fiche N° **RUM-01-1891** RUMILLY

CARACTERISTIQUES

- **Date de la crue** → 23-24 Janvier 1891

- **Matérialisation** → plaque métallique
- **Date de la crue de référence** → 23-24 janvier 1891
- **Hauteur au sol** →
- **Cote d'eau indiquée** → 97,497 m NGF
- **Fiabilité** → bonne
- **Source d'information** → repère existant
- **Etat physique** → bon état
- **Autres repères recensés** → non





- **Commune** → Rumilly (62)
- **Cours d'eau** → Aa
- **Rive** → gauche
- **Rue** → rue de Beaussart
- **Emplacement** → sur le muret en amont du pont
- **Coordonnées GPS** (WGS84)
  - → Latitude : 50.576796
  - → Longitude : 2.013657

DOCUMENTATION

Mise à jour le 18/10/2017

LE REPERTOIRE **DES REPERES DE CRUE**

Fiche N° **FAUQ-01-2002** FAUQUEMBERGUES

CARACTERISTIQUES

- **Date de la crue** → 1er mars 2002

- **Matérialisation** → macaron officiel
- **Date de la crue de référence** → 1er mars 2002
- **Hauteur au sol** → 1.80 m
- **Cote d'eau indiquée** → 75.14 m NGF
- **Fiabilité** → bonne
- **Source d'information** → repère existant
- **Etat physique** → bon état
- **Autres repères recensés** → 1964 et 1998

Les crues de 1964 et de 1998 ayant atteint une hauteur d'eau équivalente à Fauquembergues, un seul macaron a été implanté représentant ces deux crues.



- **Commune** → Fauquembergues (62)
- **Cours d'eau** → Aa
- **Rive** → gauche
- **Rue** → rue Jonnart
- **Emplacement** → en amont du pont
- **Coordonnées GPS** (WGS84)
  - → Latitude : 50.599551
  - → Longitude : 2.093516

DOCUMENTATION

Mise à jour le 21/10/2011

LE REPERTOIRE **DES REPERES DE CRUE**

Fiche N° **FAUQ-01-1998** FAUQUEMBERGUES

CARACTERISTIQUES

- **Date de la crue** → 1er novembre 1998



- **Matérialisation** → macaron officiel
- **Date de la crue de référence** → 1er mars 2002
- **Hauteur au sol** → 1.70 m
- **Cote d'eau indiquée** → 75.04 m NGF
- **Fiabilité** → bonne
- **Source d'information** → repère existant
- **Etat physique** → bon état
- **Autres repères recensés** → 1964 et 2002

Les crues de 1964 et de 1998 ayant atteint une hauteur d'eau équivalente à Fauquembergues, un seul macaron a été implanté représentant ces deux crues.



- **Commune** → Fauquembergues (62)
- **Cours d'eau** → Aa
- **Rive** → gauche
- **Rue** → rue Jonnart
- **Emplacement** → en amont du pont
- **Coordonnées GPS** (WGS84)
  - → Latitude : 50.599551
  - → Longitude : 2.093516

DOCUMENTATION

Mise à jour le 21/10/2011

LE REPERTOIRE **DES REPERES DE CRUE**

Fiche N° **FAUQ-01-1964** FAUQUEMBERGUES

CARACTERISTIQUES

- **Date de la crue** → 1964



- **Matérialisation** → macaron officiel
- **Date de la crue de référence** → 1er mars 2002
- **Hauteur au sol** → 1.70 m
- **Cote d'eau indiquée** → 75.04 m NGF
- **Fiabilité** → bonne
- **Source d'information** → repère existant
- **Etat physique** → bon état
- **Autres repères recensés** → 1998 et 2002

Les crues de 1964 et de 1998 ayant atteint une hauteur d'eau équivalente à Fauquembergues, un seul macaron a été implanté représentant ces deux crues.



- **Commune** → Fauquembergues (62)
- **Cours d'eau** → Aa
- **Rive** → gauche
- **Rue** → rue Jonnart
- **Emplacement** → en amont du pont
- **Coordonnées GPS** (WGS84)
  - → Latitude : 50.599551
  - → Longitude : 2.093516

DOCUMENTATION

Mise à jour le 21/10/2011

LE REPERTOIRE **DES REPERES DE CRUE**

Fiche N° **FAUQ-02-2002** FAUQUEMBERGUES

CARACTERISTIQUES

- **Date de la crue** → 1er mars 2002

- **Matérialisation** → macaron officiel
- **Date de la crue de référence** → 1er mars 2002
- **Hauteur au sol** → 0.38 m
- **Cote d'eau indiquée** → 75.33 m NGF
- **Fiabilité** → bonne
- **Source d'information** → photo et témoignage
- **Etat physique** → bon état
- **Autres repères recensés** → non



- **Commune** → Fauquembergues (62)
- **Cours d'eau** → Aa
- **Rive** → droite
- **Rue** → rue Jonnart
- **Emplacement** → au niveau de la place de la poste, sur une jardinière en pavé
- **Coordonnées GPS** (WGS84)
  - → Latitude : 50.599640
  - → Longitude : 2.094911

DOCUMENTATION

Mise à jour le 12/05/2011

LE REPERTOIRE **DES REPERES DE CRUE**

Fiche N° **SMH-01-1891** ST-MARTIN D'HARDINGHEM

CARACTERISTIQUES

- **Date de la crue** → 23-24 Janvier 1891

- **Matérialisation** → plaque métallique
- **Date de la crue de référence** → 23-24 janvier 1891
- **Hauteur au sol** →
- **Cote d'eau indiquée** →
- **Fiabilité** → bonne
- **Source d'information** → repère existant
- **Etat physique** → bon état
- **Autres repères recensés** → non



- **Commune** → St-Martin d'Hardinghem (62)
- **Cours d'eau** → Aa
- **Rive** → gauche
- **Rue** → rue du marais
- **Emplacement** → sur le muret en amont du pont
- **Coordonnées GPS** (WGS84)
  - → Latitude : 50.615267
  - → Longitude : 2.108673

DOCUMENTATION

Mise à jour le 08/08/2014

LE REPERTOIRE **DES REPERES DE CRUE**

Fiche N° **MSL-01-1891** MERCK SAINT LIEVIN

CARACTERISTIQUES

- **Date de la crue** → 23-24 Janvier 1891

- **Matérialisation** → plaque métallique
- **Date de la crue de référence** → 1er mars 2002
- **Hauteur au sol** → 2,37 m
- **Cote d'eau indiquée** →
- **Fiabilité** → bonne
- **Source d'information** → repère existant
- **Etat physique** → bon état
- **Autres repères recensés** → non

- **Commune** → Merck-Saint-Liévin (62)
- **Cours d'eau** → Aa
- **Rive** → gauche
- **Rue** → rue de l'Eglise
- **Emplacement** → sur le muret en amont du pont et à gauche de l'échelle limnimétrique
- **Coordonnées GPS** (WGS84)
  - → Latitude : 50.624270
  - → Longitude : 2.115963

DOCUMENTATION

Mise à jour le 02/07/2012

LE REPERTOIRE **DES REPERES DE CRUE**

Fiche N° **MSL-02-2002** MERCK SAINT LIEVIN

CARACTERISTIQUES

- **Date de la crue** → 1er mars 2002



- **Matérialisation** → macaron officiel
- **Date de la crue de référence** → 1er mars 2002
- **Hauteur au sol** → 0.59 m
- **Cote d'eau indiquée** → 65.52 m NGF
- **Fiabilité** → bonne
- **Source d'information** → repère existant
- **Etat physique** → bon état
- **Autres repères recensés** → non





- **Commune** → Merck-Saint-Liévin (62)
- **Cours d'eau** → Aa
- **Rive** → droite
- **Rue** → rue de l'étang
- **Emplacement** → sur le muret à l'entrée de la propriété
- **Coordonnées GPS** (WGS84)
  - → Latitude : 50.626307
  - → Longitude : 2.118471

DOCUMENTATION

Mise à jour le 02/07/2012

LE REPERTOIRE **DES REPERES DE CRUE**

Fiche N° **MSL-03-1891** MERCK SAINT LIEVIN

CARACTERISTIQUES

- **Date de la crue** → 23-24 janvier 1891

- **Matérialisation** → plaque métallique
- **Date de la crue de référence** → 23-24 janvier 1891
- **Hauteur au sol** →
- **Cote d'eau indiquée** →
- **Fiabilité** → bonne
- **Source d'information** → repère existant
- **Etat physique** → bon état
- **Autres repères recensés** → non



- **Commune** → Merck-Saint-Liévin (62)
- **Cours d'eau** → Aa
- **Rive** → gauche
- **Rue** → rue d'Avroult
- **Emplacement** → sur le muret en amont du pont
- **Coordonnées GPS** (WGS84)
  - → Latitude : 50.632039
  - → Longitude : 2.120686

Mise à jour le 08/08/2014

DOCUMENTATION

LE REPERTOIRE **DES REPERES DE CRUE**

Fiche N° **OW-01-1891** OUVE-WIRQUIN

CARACTERISTIQUES

- **Date de la crue** → 23-24 janvier 1891

- **Matérialisation** → plaque métallique
- **Date de la crue de référence** → 23-24 janvier 1891
- **Hauteur au sol** →
- **Cote d'eau indiquée** →
- **Fiabilité** → bonne
- **Source d'information** → repère existant
- **Etat physique** → bon état
- **Autres repères recensés** → non



- **Commune** → Ouve-Wirquin (62)
- **Cours d'eau** → Aa
- **Rive** → gauche
- **Rue** → Chaussée Brunehaut
- **Emplacement** → sur le muret en amont du pont, derrière le tuyau de canalisation
- **Coordonnées GPS** (WGS84)
  - → Latitude : 50.647817
  - → Longitude : 2.136877

DOCUMENTATION

Mise à jour le 08/08/2014

LE REPERTOIRE **DES REPERES DE CRUE**

Fiche N° **AFF-01-1891** AFFRINGUES

CARACTERISTIQUES

- **Date de la crue** → 23-24 janvier 1891

- **Matérialisation** → plaque métallique
- **Date de la crue de référence** → 23-24 janvier 1891
- **Hauteur au sol** →
- **Cote d'eau indiquée** →
- **Fiabilité** → bonne
- **Source d'information** → repère existant
- **Etat physique** → bon état
- **Autres repères recensés** → non



- **Commune** → Affringues (62)
- **Cours d'eau** → Le Bléquin
- **Rive** → Droite
- **Rue** → Route de Bayenghem
- **Emplacement** → sur le muret, en amont du pont
- **Coordonnées GPS** (WGS84)
  - → Latitude : 50.690032
  - → Longitude : 2.076388

DOCUMENTATION

Mise à jour le 26/10/2017

LE REPERTOIRE **DES REPERES DE CRUE**

Fiche N° **ESQU-01-2002** ESQUERDES

CARACTERISTIQUES

- **Date de la crue** → 1er mars 2002

- **Matérialisation** → macaron officiel
- **Date de la crue de référence** → 1er mars 2002
- **Hauteur au sol** → 0.80 m
- **Cote d'eau indiquée** → 31.89 m NGF
- **Fiabilité** → bonne
- **Source d'information** → photo pendant l'inondation
- **Etat physique** → bon état
- **Autres repères recensés** → non



- **Commune** → Esquerdes (62)
- **Cours d'eau** → Aa
- **Rive** → droite
- **Rue** → rue du Pont Neuf
- **Emplacement** → sur le muret en bordure de la route (entre l'église et le pont)
- **Coordonnées GPS** (WGS84)
  - → Latitude : 50.706623
  - → Longitude : 2.181762

DOCUMENTATION

Mise à jour le 12/05/2011

LE REPERTOIRE **DES REPERES DE CRUE**

Fiche N° **ESQU-02-1891** ESQUERDES

CARACTERISTIQUES

- **Date de la crue** → 23-24 janvier 1891

- **Matérialisation** → plaque métallique
- **Date de la crue de référence** → 23-24 janvier 1891
- **Hauteur au sol** →
- **Cote d'eau indiquée** →
- **Fiabilité** → bonne
- **Source d'information** → repère existant
- **Etat physique** → bon état
- **Autres repères recensés** → non

- **Commune** → Esquerdes (62)
- **Cours d'eau** → Aa
- **Rive** → droite
- **Rue** → Sentier des Soupirs
- **Emplacement** → sur le muret du pont, au départ du sentier rue Léon Blum
- **Coordonnées GPS** (WGS84)
  - → Latitude : 50.705682
  - → Longitude : 2.187716

DOCUMENTATION

Mise à jour le 29/07/2014

LE REPERTOIRE **DES REPERES DE CRUE**

Fiche N° **HALL-01-2002** HALLINES

CARACTERISTIQUES

- **Date de la crue** → 1er mars 2002



- **Matérialisation** → macaron officiel
- **Date de la crue de référence** → 1er mars 2002
- **Hauteur au sol** → 2,88 m
- **Cote d'eau indiquée** → 27.09 m NGF
- **Fiabilité** → bonne
- **Source d'information** → Témoignage et photo pendant l'inondation
- **Etat physique** → bon état
- **Autres repères recensés** → non

- **Commune** →Hallines(62)
- **Cours d'eau** → Aa
- **Rive** → droite
- **Rue** → rue de l'Eglise
- **Emplacement** → sur le mur en amont du pont
- **Coordonnées GPS** (WGS84)
  - → Latitude : 50.705652
  - → Longitude : 2.210870

DOCUMENTATION

Mise à jour le 19/10/2011

LE REPERTOIRE **DES REPERES DE CRUE**

Fiche N° **WIZ-01-2002** WIZERNES

CARACTERISTIQUES

- **Date de la crue** → 1er mars 2002



- **Matérialisation** → macaron officiel
- **Date de la crue de référence** → 1er mars 2002
- **Hauteur au sol** → 0.44 m
- **Cote d'eau indiquée** → 24.69 m NGF
- **Fiabilité** → bonne
- **Source d'information** → photo pendant l'inondation
- **Etat physique** → bon état
- **Autres repères recensés** → non

- **Commune** → Wizernes (62)
- **Cours d'eau** → Aa
- **Rive** → gauche
- **Rue** → rue du Chocquet
- **Emplacement** → sur la façade de la salle du Chocquet, à proximité des terrains de sport
- **Coordonnées GPS** (WGS84)
  - → Latitude : 50.707577
  - → Longitude : 2.226403

DOCUMENTATION

Mise à jour le 12/05/2011

LE REPERTOIRE **DES REPERES DE CRUE**

Fiche N° **WIZ-02-1880** WIZERNES

CARACTERISTIQUES

- **Date de la crue** → 1880

- **Matérialisation** → plaque métallique
- **Date de la crue de référence** → 1880
- **Hauteur au sol** →
- **Cote d'eau indiquée** →
- **Fiabilité** → bonne
- **Source d'information** → repère existant
- **Etat physique** → bon état
- **Autres repères recensés** → non



- **Commune** → Wizernes (62)
- **Cours d'eau** → Aa
- **Rive** → gauche
- **Rue** → rue Pierre Mendès France
- **Emplacement** → an amont du pont, derrière l'échelle limnimétrique
- **Coordonnées GPS** (WGS84)
  - → Latitude : 50.707492
  - → Longitude : 2.227045

DOCUMENTATION

Mise à jour le 07/08/2014

LE REPERTOIRE **DES REPERES DE CRUE**

Fiche N° **BLEN-01-2002** BLENDECQUES

CARACTERISTIQUES

- **Date de la crue** → 1er mars 2002

- **Matérialisation** → macaron officiel
- **Date de la crue de référence** → 1er mars 2002
- **Hauteur au sol** → 0.36 m
- **Cote d'eau indiquée** → 17.75 m NGF
- **Fiabilité** → bonne
- **Source d'information** → laisse de crue
- **Etat physique** → bon état
- **Autres repères recensés** → non





- **Commune** → Blendecques (62)
- **Cours d'eau** → Aa
- **Rive** → gauche
- **Rue** → rue Paul Obry
- **Emplacement** → sur l'abris de bus
- **Coordonnées GPS** (WGS84)
  - → Latitude : 50.715967
  - → Longitude : 2.260746

DOCUMENTATION

Mise à jour le 12/05/2011

LE REPERTOIRE **DES REPERES DE CRUE**

Fiche N° **BLEN-02-2002** BLENDECQUES

CARACTERISTIQUES

- **Date de la crue** → 1er mars 2002

- **Matérialisation** → macaron officiel
- **Date de la crue de référence** → 1er mars 2002
- **Hauteur au sol** → 0.73 m
- **Cote d'eau indiquée** → 16.22 m NGF
- **Fiabilité** → bonne
- **Source d'information** → photo pendant l'inondation
- **Etat physique** → bon état
- **Autres repères recensés** → non



- **Commune** → Blendecques (62)
- **Cours d'eau** → Aa
- **Rive** → droite
- **Rue** → allée Henri Filleul
- **Emplacement** → sur la façade de la résidence des Chauffours (bâtiment E5)
- **Coordonnées GPS** (WGS84)
  - → Latitude : 50.713963
  - → Longitude : 2.270424

DOCUMENTATION

Mise à jour le 12/05/2011

LE REPERTOIRE **DES REPERES DE CRUE**

Fiche N° **BLEN-03-2002** BLENDECQUES

CARACTERISTIQUES

- **Date de la crue** → 1er mars 2002

- **Matérialisation** → macaron officiel
- **Date de la crue de référence** → 1er mars 2002
- **Hauteur au sol** → 0.16 m
- **Cote d'eau indiquée** → 15.02 m NGF
- **Fiabilité** → bonne
- **Source d'information** → photo de laisse de crue
- **Etat physique** → bon état
- **Autres repères recensés** → non



- **Commune** → Blendecques (62)
- **Cours d'eau** → Aa
- **Rive** → droite
- **Rue** → allée Jean de la Fontaine
- **Emplacement** → sur le muret, à l'intersection entre la rue Jean Jaurès et l'allée Jean de la Fontaine
- **Coordonnées GPS** (WGS84)
  - → Latitude : 50.715809
  - → Longitude : 2.277056

DOCUMENTATION

Mise à jour le 12/05/2011

LE REPERTOIRE **DES REPERES DE CRUE**

Fiche N° **BLEN-04-2002** BLENDECQUES

CARACTERISTIQUES

- **Date de la crue** → 1er mars 2002

- **Matérialisation** → macaron officiel
- **Date de la crue de référence** → 1er mars 2002
- **Hauteur au sol** → 2.74 m
- **Cote d'eau indiquée** → 12.71 m NGF
- **Fiabilité** → bonne
- **Source d'information** → repère de crue existant
- **Etat physique** → bon état
- **Autres repères recensés** → 1880 et 1891



- **Commune** → Blendecques (62)
- **Cours d'eau** → Aa
- **Rive** → droite
- **Rue** → rue du Moulin Marin
- **Emplacement** → sur la façade du Moulin Marin, visible à partir de la passerelle qui traverse l'Aa
- **Coordonnées GPS** (WGS84)
  - → Latitude : 50.719263
  - → Longitude : 2.283007

DOCUMENTATION

Mise à jour le 12/05/2011

LE REPERTOIRE **DES REPERES DE CRUE**

Fiche N° **BLEN-04-1891** BLENDECQUES

CARACTERISTIQUES

- **Date de la crue** → 23-24 janvier 1891



- **Matérialisation** → plaque métallique
- **Date de la crue de référence** → 1er mars 2002
- **Hauteur au sol** → 1.93 m
- **Cote d'eau indiquée** → 11.9 m NGF
- **Fiabilité** → bonne
- **Source d'information** → repère de crue existant
- **Etat physique** → détérioré
- **Autres repères recensés** → 1880 et 2002

- **Commune** → Blendecques (62)
- **Cours d'eau** → Aa
- **Rive** → droite
- **Rue** → rue du Moulin Marin
- **Emplacement** → sur la façade du Moulin Marin, visible à partir de la passerelle qui traverse l'Aa
- **Coordonnées GPS** (WGS84)
  - → Latitude : 50.719263
  - → Longitude : 2.283007

DOCUMENTATION

Mise à jour le 12/05/2011

LE REPERTOIRE **DES REPERES DE CRUE**

Fiche N° **BLEN-04-1880** BLENDECQUES

CARACTERISTIQUES

- **Date de la crue** → 1880

- **Matérialisation** → plaque métallique
- **Date de la crue de référence** → 1er mars 2002
- **Hauteur au sol** → 1.25 m
- **Cote d'eau indiquée** → 11.22 m NGF
- **Fiabilité** → bonne
- **Source d'information** → repère de crue existant
- **Etat physique** → détérioré
- **Autres repères recensés** → 1891 et 2002

- **Commune** → Blendecques (62)
- **Cours d'eau** → Aa
- **Rive** → droite
- **Rue** → rue du Moulin Marin
- **Emplacement** → sur la façade du Moulin Marin, visible à partir de la passerelle qui traverse l'Aa
- **Coordonnées GPS** (WGS84)
  - → Latitude : 50.719263
  - → Longitude : 2.283007

DOCUMENTATION

Mise à jour le 12/05/2011

LE REPERTOIRE **DES REPERES DE CRUE**

Fiche N° **BLEN-05-1880** BLENDECQUES

CARACTERISTIQUES

- **Date de la crue** → 1880



- **Matérialisation** → plaque métallique
- **Date de la crue de référence** → 1er mars 2002
- **Hauteur au sol** → 1.25 m
- **Cote d'eau indiquée** →
- **Fiabilité** → bonne
- **Source d'information** → repère de crue existant
- **Etat physique** → détérioré
- **Autres repères recensés** → non



- **Commune** → Blendecques (62)
- **Cours d'eau** → Basse Meldycke
- **Rive** → gauche
- **Rue** → rue du Blancbourg
- **Emplacement** → sur le muret en face du Moulin Snick
- **Coordonnées GPS** (WGS84)
  - → Latitude : 50.721707
  - → Longitude : 2.287644

DOCUMENTATION

Mise à jour le 12/05/2011

LE REPERTOIRE **DES REPERES DE CRUE**

Fiche N° **ARQU-01-2002** ARQUES

CARACTERISTIQUES

- **Date de la crue** → 1er mars 2002

- **Matérialisation** → macaron officiel
- **Date de la crue de référence** → 1er mars 2002
- **Hauteur au sol** → 0.53 m
- **Cote d'eau indiquée** → 8.17 m NGF
- **Fiabilité** → bonne
- **Source d'information** → photo de laisse de crue
- **Etat physique** → bon état
- **Autres repères recensés** → non





- **Commune** → Arques (62)
- **Cours d'eau** → Basse Meldyck
- **Rive** → droite
- **Rue** → rue Henri Puype
- **Emplacement** → sur la façade de l'école de musique
- **Coordonnées GPS** (WGS84)
  - → Latitude : 50.732523
  - → Longitude : 2.297312

DOCUMENTATION

Mise à jour le 12/05/2011

LE REPERTOIRE **DES REPERES DE CRUE**

Fiche N° **ARQU-02-2002** ARQUES

CARACTERISTIQUES

- **Date de la crue** → 1er mars 2002

- **Matérialisation** → macaron officiel
- **Date de la crue de référence** → 1er mars 2002
- **Hauteur au sol** → 0.41 m
- **Cote d'eau indiquée** → 7.56 m NGF
- **Fiabilité** → bonne
- **Source d'information** → photo pendant l'inondation
- **Etat physique** → bon état
- **Autres repères recensés** → non





- **Commune** → Arques (62)
- **Cours d'eau** → Basse Meldyck
- **Rive** → droite
- **Rue** → place Roger Salengro
- **Emplacement** → sur la façade de la maison du tourisme
- **Coordonnées GPS** (WGS84)
  - → Latitude : 50.733956
  - → Longitude : 2.295048

DOCUMENTATION

Mise à jour le 12/05/2011

LE REPERTOIRE **DES REPERES DE CRUE**

Fiche N° **SO-01-1894** SAINT-OMER

CARACTERISTIQUES

- **Date de la crue** → novembre 1894



- **Matérialisation** → plaque métallique
- **Date de la crue de référence** → 1er mars 2002
- **Hauteur au sol** →
- **Cote d'eau indiquée** →
- **Fiabilité** → bonne
- **Source d'information** → repère existant
- **Etat physique** → bon état
- **Autres repères recensés** → non



- **Commune** → Saint-Omer (62)
- **Cours d'eau** → Canal de Neufossé
- **Rive** → gauche
- **Rue** → chemin de Halage
- **Emplacement** → en amont de l'écluse St-Bertin
- **Coordonnées GPS** (WGS84)
  - → Latitude : 50.748431
  - → Longitude : 2.270412

DOCUMENTATION

Mise à jour le 29/07/2014

LE REPERTOIRE **DES REPERES DE CRUE**

Fiche N° **SO-02-2002** SAINT-OMER

CARACTERISTIQUES

- **Date de la crue** → 1er mars 2002

- **Matérialisation** → macaron officiel
- **Date de la crue de référence** → 1er mars 2002
- **Hauteur au sol** → 0.87 m
- **Cote d'eau indiquée** → 4.38 m NGF
- **Fiabilité** → bonne
- **Source d'information** → repère existant
- **Etat physique** → bon état
- **Autres repères recensés** → non



- **Commune** → Saint-Omer (62)
- **Cours d'eau** → Basse Meldyck
- **Rive** → gauche
- **Rue** → rue Saint Martin
- **Emplacement** → sur le pilier du pont SNCF (côté gare)
- **Coordonnées GPS** (WGS84)
  - → Latitude : 50.753475
  - → Longitude : 2.267990

DOCUMENTATION

Mise à jour le 29/07/2014

LE REPERTOIRE **DES REPERES DE CRUE**

Fiche N° **SO-03-1894** SAINT-OMER

CARACTERISTIQUES

- **Date de la crue** → novembre 1894

- **Matérialisation** → plaque métallique
- **Date de la crue de référence** → 1er mars 2002
- **Hauteur au sol** →
- **Cote d'eau indiquée** →
- **Fiabilité** → bonne
- **Source d'information** → repère existant
- **Etat physique** → bon état
- **Autres repères recensés** → non



- **Commune** → Saint-Omer (62)
- **Cours d'eau** → Canal du Haut Pont
- **Rive** → droite
- **Rue** → rue des Faiseurs de Bateaux
- **Emplacement** → en amont de l'écluse des 4 Moulins, à gauche de l'échelle limnimétrique
- **Coordonnées GPS** (WGS84)
  - → Latitude : 50.765501
  - → Longitude : 2.261301

DOCUMENTATION

Mise à jour le 29/07/2014

LE REPERTOIRE **DES REPERES DE CRUE**

Fiche N° **NIEL-01-2006** NIELLES LES BLEQUIN

CARACTERISTIQUES

- **Date de la crue** → 13 août 2006

- **Matérialisation** → macaron officiel
- **Date de la crue de référence** → 1er mars 2002
- **Hauteur au sol** → 1.62 m
- **Cote d'eau indiquée** → 81.75 m NGF
- **Fiabilité** → bonne
- **Source d'information** → photo pendant l'inondation
- **Etat physique** → bon état
- **Autres repères recensés** → non



- **Commune** → Nielles les Bléquin (62)
- **Cours d'eau** → Bléquin
- **Rive** → gauche
- **Rue** → rue de Vaudringhem
- **Emplacement** → à proximité du croisement avec la rue de Drionville, en amont du pont
- **Coordonnées GPS** (WGS84)
  - → Latitude : 50.673837
  - → Longitude : 2.030988

DOCUMENTATION

Mise à jour le 12/05/2011

LE REPERTOIRE **DES REPERES DE CRUE**

Fiche N° **SALP-01-1880** SALPERWICK

CARACTERISTIQUES

- **Date de la crue** → 1880



- **Matérialisation** → plaque métallique
- **Date de la crue de référence** → 1er mars 2002
- **Hauteur au sol** →
- **Cote d'eau indiquée** →
- **Fiabilité** → bonne
- **Source d'information** → repère existant
- **Etat physique** → bon état
- **Autres repères recensés** → non

- **Commune** → Salperwick
- **Cours d'eau** → Marais de l'Audomarois
- **Rive** → gauche
- **Rue** → rue du Rivage
- **Emplacement** → avant le parking du quai communal de Salperwick
- **Coordonnées GPS** (WGS84)
  - → Latitude : 50.773042
  - → Longitude : 2.234171

DOCUMENTATION

Mise à jour le 29/07/2014