

Les travaux de rétablissement de la continuité écologique

Fiche N° **RCE-15- Seuil du Mont doré**

Arques - Saint-Omer


CARACTERISTIQUES

- **Date** → Eté 2017



Ouvrage avant et après travaux

- **Objectifs** → Restaurer la continuité écologique des cours d'eau
- **Actions réalisées** → Effacer un ancien ouvrage, mettre en place une passerelle
- **Financement** → Agence de l'eau Artois-Picardie, Région Hauts de France
- **Maitre d'Oeuvre** → FDAAPPMA62
- **Délégation maîtrise d'ouvrage** →
- **Entreprise** → Forêts et paysages (59)
- **Evaluation écologique** → Pas de donnée actuellement
- **Suivi de l'ouvrage** → Sans objet



- **Ouvrage** → Seuil du Mont Doré – ROE88944
- **Commune** → Arques – Saint-Omer (62)
- **Cours d'eau** → Aa Basse Meldyck
- **Modification règlement d'eau** → AP -
- **Classement L-214-17** → Liste 1
- **Coût des travaux** → -
- **Linéaire rendu accessible** → 7 km,

DOCUMENTATION

SmageAactualités N°3 (2008) – Objectif 2015 , SmageAactualités N°5 (2009) – 116 barrages en question ,

Notice d'évaluation de l'impact hydraulique des petits aménagements (2011-V2R Ingénierie & Environnement) , Plan de gestion de l'Aa et de ses affluents 2007-2016 (2006)

 Documents téléchargeables sur smageaa.fr